



COMMUNE DE GOMMECOURT
Cartographie des aléas
Mouvements de terrain



Direction Régionale de l'Équipement de l'Est
Laboratoire de l'Ouest
Pneumatique
Géotechnique
Géologie
Terrassement

Carte des désordres recensés

Hamneau de Clachaloze - Echelle : 1/1500

- Instabilité de bords
- ▼ Chutes de pierres et de blocs
- Puits d'aérage
- Ligne de niveau (cote en mètre NGF)
- Limite d'emprise de bords
- Front de falaise